

FÁBIO NUNES/AT



Rua de Campo Belo II com rede de esgoto estourada, buracos e lama

Moradores enfrentam ruas sem calçamento

Devido aos buracos e à lama, o tráfego de ônibus e carros é problemático em Campo Belo II, Cariacica

Os buracos e a estrada de chão são alguns dos problemas que atrapalham o dia-a-dia dos moradores de Campo Belo II, em Cariacica.

O bairro só conta com duas ruas calçadas. Outras receberam pó de brita ou estão em barro vermelho. A situação gera poeira, lama e alergia nas crianças.

Atualmente, as ruas, principalmente as ladeiras, possuem valas, buracos e até os tampões de esgoto mais altos, pois a terra desceu e o bueiro ficou em nível mais elevado.

“Minha mulher esteve doente, acamada. Para levá-la ao médico tinha que carregá-la no colo, porque aqui não consegue chegar carro e nem ônibus”, lamentou o vigilante patrimonial Jacimar José da Silva, 43.

Para outros, o pó de brita usado para evitar a lama é outro problema grave. “Por incrível que pareça, quando era só barro ficava melhor, pois após a chuva solava e endurecia. Mas com a brita, fica poeirão”, reclamou o comerciante Jonecy Ferreira, 51.

Devido à poeira, crianças sofrem com doenças respiratórias. “Minha filha de sete anos não pode ficar sem medicação, porque sofre com bronquite e asma”, contou a dona-de-casa Neuza Helena Jesus.

O filho da vizinha Rosemei-



re Anunciada de Almeida, 32 anos, também tem o mesmo problema. “Meu garoto de dois anos só vive alérgico”, comentou.

PAVIMENTAÇÃO

A Secretaria de Obras de Cariacica informou que a pavimentação das vias do bairro está sendo discutida no Orçamento Participativo. O que pode ser feito no momento, é uma programação para que as máquinas façam um trabalho de manutenção.

O esgoto corre a céu aberto. Algumas ruas possuem rede de esgoto, mas não atendem satisfatoriamente porque a obra de instalação de sistema no bairro está inacabada e as que existem vivem entupidas.

A Coordenadoria de comunicação empresarial da Cesan informou que o sistema de esgotamento sanitário de Campo Belo II não é de responsabilidade da empresa.

A obra é da prefeitura e de uma empreiteira contratada e atualmente encontra-se inacabada, sem ter sido repassada para a Cesan. No entanto um técnico da companhia irá ao local para analisar a situação.

DORES
+ trib
2.8/e