

# Rodovia do Contorno vai ser reformada

**Dnit já acionou empresa que fez a obra para acabar com problemas na pista, em Cachoeiro. Há desnível em vários locais**

**Alessandro de Paula**  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou que vai providenciar a reforma do trecho danificado da Rodovia do Contorno, em Cachoeiro, onde um acidente com uma van deixou quatro mortos e oito feridos no início deste mês.

O órgão não estabeleceu a data do conserto, mas informou que, como a obra tem menos de cinco anos de realizada, já contratou a empreiteira responsável pelo serviço, a Tracomal Ltda, para que faça a melhoria no trecho.

A presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais da localidade de Itabira, Ana Maria Dias de Oliveira, 48, gostou da notícia e espera que a obra seja feita o

mais rápido possível.

No dia 7 deste mês, uma van transportando 12 pacientes para tratamento em clínicas e hospitais da Grande Vitória rodou na pista. Testemunhas afirmaram na ocasião que desníveis no asfalto colaboraram com o acidente.

De acordo com matéria publicada no dia 15 em **A Tribuna**, moradores que vivem próximo à rodovia demonstram preocupação com relação às deformações no asfalto. Eles também reclamaram dos trevos de acesso à comunidade, dizendo que são perigosos, pois apresentam baixa visibilidade.

Segundo o Dnit, as deformações são do tipo "trilha de roda", causadas principalmente por excesso de peso. Carretas com excesso de peso transitam exercendo forte tração na superfície do revestimento interferindo na sua estabilidade.

O órgão também afirma que o fluxo de carretas pesadas não está sujeito à fiscalização, uma vez que o trecho ainda não dispõe de balança de pesagem.

Levantamentos realizados pelo Dnit apontam, ainda, que podem ter colaborado para o acidente a velocidade do veículo e o fato da pista estar molhada.

ALESSANDRO DE PAULA



**UM DOS TRECHOS** da rodovia em que aparece desnível na pista