

A109451

PELO ESTADO

LITORAL SUL

Situação de emergência para ponte em Itapemirim

Prefeitura diz que estrutura está em péssimas condições, e risco de acidente é alto

▄ GUSTAVO RIBEIRO
cachoeiro@redegazeta.com.br

A Prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul, deu entrada com um decreto para declarar situação de emergência em uma ponte que liga as localidades de Paineiras a Limão. Para o município, a ponte está em péssimas condições e sofre com enchentes e inundações. A intenção da administração é que seja construída uma nova passagem. Até um projeto já foi feito, e o valor para a obra ultrapassa os R\$ 6 milhões.

O secretário de Gerência Geral da cidade, Ari Moreira, afirma que um laudo do Departa-

mento de Estradas de Rodagem (DER) feito em 2005 concluiu que a ponte precisava de uma reforma.

De acordo com ele, a estrutura – próxima a uma usina de beneficiamento de cana de açúcar – não tinha condições de suportar o tráfego de caminhões nem o peso desses veículos.

“Há quatro anos, foi feita uma reforma na ponte, mas, desde então,

seu estado piorou ainda mais. A ponte está velha. Só uma reforma, como a feita há quatro anos, já não resolve o problema, pois a ponte não suporta nem 20 toneladas”, explicou Moreira.

IDEAL

Ele afirma que o ideal é construir uma nova estrutura e, para isso, já foi elaborado um projeto que custará R\$ 6.709.579,52.

A nova construção de-

ve suportar 45 toneladas. Moreira informou, ainda, que a ideia da prefeitura é buscar recursos para uma parceria com o governo do Estado, pois a ponte serve de ligação com duas importantes rodovias: a ES 490 – que liga Marataízes a Safra, no Litoral Sul – e a ES 487 – que liga Itapemirim a BR 101 Sul, próximo a Rio Novo do Sul.

O secretário acrescenta que, caso não seja feito algo para resolver a situação, é alto o risco de acontecer algum acidente. A expectativa, agora, é de que uma parceria seja realizada entre o governo do Estado e a prefeitura para a construção da nova ponte. “A determinação foi encaminhada para a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas”, contou.

DER recomendou nova construção

▄ O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que, em outubro passado, uma vistoria técnica na ponte apontou instabilidade. Na época, foi recomendado que o tráfego

fosse restrito a veículos com até 12t e foi recomendada a construção de nova ponte. A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas afirma que avalia a situação.