

QUAL A BRONCA?

FALE COM A COLUNA

WHATSAPP
(27) 99629-605

bronca@redetribuna.com.br

PONTE DE CAMBURI

Perigo na cabeceira de ponte

Muro de contenção da Ponte de Camburi não tem equipamento de proteção contra impactos

“A reforma feita na ponte de Camburi teve uma falha no que tange à segurança. No sentido Praça dos Namorados para Camburi existe um bloco de concreto que é o muro de contenção na cabeça da ponte. Ele está descoberto, pois colocaram a proteção exatamente do outro lado, no meu entendimento”, afirma o engenheiro Marco Antônio de Oliveira, que mora na Praia do Canto, em Vitória.

Ele esclarece que a posição da defesa metálica instalada oferece risco aos motoristas que circulam pela pista.

“Tal dispositivo de proteção coletiva, que deveria proteger o início do muro de contenção, foi colocado após o muro, sem qualquer equipamento atenuador de



MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

FALTA grade de proteção para evitar impactos na Ponte de Camburi, afirma engenheiro

impacto”.

Marco defende que a defesa deva ser instalada antes do início do muro de contenção ou, então, que seja colocado um outro dispositivo atenuador de impacto, para impedir que ocorram aci-

dentes graves, no caso de colisões sobre a ponte.

A SECRETARIA DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA DE VITÓRIA DE VITÓRIA informa que as defensas foram colocadas de acordo

com o projeto inicial, atendendo os requisitos técnicos vigentes, com o propósito de promover segurança ao local.

Lembra que em casos de dúvidas reclamações e sugestões podem ser feitas por meio do Fala Vitória, 156.

O que diz o leitor



NÃO RESOLVEU

Marco disse não estar satisfeito, pois parece que se acontecer uma tragédia a prefeitura tomará alguma providência