

Aracruz - ES

AJ07847

Regional

Avanço do mar ameaça rodovia e praias em Aracruz

Parte do acostamento da ES-010 na Praia dos Padres foi destruído pela força da maré. Postes e árvores correm risco de cair

Wilton Junior
ARACRUZ

O avanço do mar está causando preocupação e prejuízos aos moradores da orla de Aracruz, no Norte do Estado. Devido à maré alta, registrada no último final da semana, um quiosque no balneário de Barra do Sahy foi parcialmente destruído. A avenida Beira-Mar também foi inundada.

Já na rodovia ES-010 (que liga Aracruz a Fundão), no trecho que fica às margens da Praia dos Padres, a erosão destruiu o acostamento da pista e atingiu postes da rede elétrica, que correm o risco de desabar. Algumas árvores também foram atingidas pela maré.

De acordo com o ambientalista Jean Carlo Pedrini, da Associação das Empresas de Turismo de Aracruz (Aeta) e da Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente (Acapema), a situação na orla de Aracruz preocupa e pode trazer ainda mais prejuízos.

“Este processo vinha acontecendo de forma lenta nos últimos oito

anos na ES - 010, e apontava-se como causa principal o assoreamento da foz do rio Piraqueaçu, mas tal destruição nunca tinha ocorrido em Barra do Sahy, levantando-se assim, a suspeita que este processo está se dando devido ao aumento do píer (berço de atracação) do Portocel, que estaria mudando as correntes marítimas”, declarou.

Outro fator apontado pelo ambientalista estaria relacionado ao despejo de material oriundo da dragagem do porto, ao longo dos anos, podendo fazer um aterro.

Pedrini lembrou ainda que os motivos da erosão da orla também já foram questionados nas reuniões e audiências públicas realizadas pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema). “Nenhuma resposta plausível por parte do Iema foi dada. Estamos esperando o estudo sobre o assunto.”

Já Hélio Ruschel, presidente da Associação de Moradores de Coqueiral de Aracruz, disse que é preciso urgência na recuperação da ES-010. “Nosso maior temor é que haja o desmoronamento da pista, e isso seria desastroso para o turismo na região”.

O presidente da Associação de Moradores de Barra do Sahy, Vanderli Garcia Lírio, o Orinho, também faz um alerta. Segundo ele, a faixa de areia para os banhistas está diminuindo. “Ainda bem que esse problema se agravou só depois da alta temporada”, disse Orinho.

Estrada foi sinalizada

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou, por meio de sua assessoria, que uma equipe de engenheiros já esteve no local onde ocorreu o desmoronamento na ES-010, sendo providenciada a sinalização para evitar acidentes e elaborados os procedimentos técnicos para a recuperação do trecho.

Já a Prefeitura de Aracruz informou que uma equipe da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estiveram nos locais afetados pela erosão. Em nota, foi informado que o quiosque é de propriedade particular, ficando instalado em área de Marinha, portanto, em local irregular.

Já o Portocel, por meio de nota,

informou que houve uma dragagem interna na área do porto público de Barra do Riacho, que terminou em dezembro de 2009. “Este projeto foi aprovado conforme legislação vigente, e os estudos de engenharia não apresentaram qualquer tipo de influência na linha de costa referente à área”.

Já o Iema esclareceu que a erosão na orla de Aracruz não está associadas às obras no Portocel, e sim a efeitos naturais que vêm gerando processos erosivos em toda a costa do Estado.

Informou ainda que os eventos erosivos do último final de semana podem ter sido ocasionados pela coincidência da maré cheia com ventos e ondas.



FOTOS: JEAN CARLO PEDRINI



A ESTRADA, a praia e um quiosque foram afetados pela erosão em Aracruz