

# QUAL A BRONCA?

bronca@redetribuna.com.br

JOANA D'ARC

## Risco de novas erosões

Moradores temem que encosta volte a ceder em Joana D'Arc se drenagem não for feita na rua Oswaldo Cândido Nunes

“**M**oro na parte alta do bairro Joana D'Arc, na rua Major Oswaldo Cândido Nunes, onde no ano passado várias casas desabaram devido às fortes chuvas. Minha casa chegou a ser interdita, junto com outras residências, por parte da Defesa Civil. Depois disso, a prefeitura começou a construção de muros de arrimo para conter a encosta nos dois lados da rua e a obra deve ser entregue em alguns dias. Mas, isso não significa que as casas ficarão seguras, porque não foi feita a rede de drenagem para captação e escoamento da água da chuva e nem rede de esgoto para coleta dos dejetos domésticos”, denuncia o

policia militar da reserva José Lopes.

Segundo ele, a água vai continuar descendo pela encosta, que é muito íngreme e novas erosões podem voltar a ocorrer.

“Quero saber da prefeitura de Vitória se há projeto para realização de obras de drenagem no local e se a Cesan vai estender a rede de esgotamento sanitário, até nossas casas”.

Lopes afirma que os moradores querem voltar às suas residências, mas com segurança.

**A CESAN** esclarece que o esgoto não interfere na erosão dos terrenos. “A erosão é provocada pela água da chuva que deveria escoar para a rede de drenagem pluvial, que é de responsabilidade da prefeitura de Vitória”.

A Secretaria de Obras de Vitória informa que o sistema de drenagem está em execução junto com a obra de contenção.

Para tranquilizar os moradores, engenheiros da Semob explicam que estão sendo implantados um canali-



RODRIGO GAVINI/AT


**CONTENÇÃO** de encosta em Joana D'Arc para evitar desmoronamento

zador e um dissipador, que reduz a velocidade da água da chuva, evitando novas erosões.

Quanto à rede de esgoto, está sendo desenvolvida em conjunto com a Cesan e será ligada à Estação de Tratamento de Esgoto do Mulembá.

A Semob esclarece ainda que um morador da comunidade faz o acompanhamento de toda a obra.

### O que diz o leitor



Lopes disse esperar que a PMV realmente dê garantias de que a água será drenada para evitar novas erosões